14. PLOTTING ROUTINES

14.1	引言2
14.2	不同数据类型的图示概述 4
	TDIP (时域激电)4
	RPIP (电阻率相位激电)4
	CR (复电阻率)4
	CSAMT (可控源音频大地电磁)4
	TEM (瞬变电磁)4
	MT/AMT (大地电流/音频大地电流)4
14.3	操作实例5
14.4	差错信息6

14.1 引言

液晶显示的图示程序尚不成熟,但五种数据类型的有用图示仍可在数据盒中出现。在浏览 盒中的数据时可通过按 **F5** 调用图示 (PLOT)功能。在其它时刻图示功能无法被调用。 当按 **F5** 键选中图示后,将会显示一个短菜单,指示可用的图示类型。数据显示将取 决于按 F5 时被浏览的数据块中的数据类型。例如,如果使用者正在浏览时域激电数 据(TDIP),按 **F5** 时,列于菜单中的图示类型是:

1. Decay Plot (衰减图示)

另一方面,如果使用者正在浏览复电阻率(CR)数据并按下了 **F5**键,下列菜单将被显示:

1. CP Plot (复电阻率图示)

וואר בעג דעו

对于选项 1,针对不同的数据有三种类型的图示:

انت عاد 🗠 اجرا

致 据突型	图示突型	
RPIP	(电阻率相位激电) CP plot (复数图示)	(复平面)
TDIP	(时域激电) Decay plot (衰减图示)	(Vs/Vp vs. 时窗编号)
CR	(复电阻率) CP plot (复数图示)	(复平面)
CSAMT	(可控源音频大地电磁) Log plot (对数图示) Phase difference plot (相位差图示) Magnitude plot (振幅图示)	(对数视电阻率与对数频率) (电场相位或磁场相位) (电场或磁场)
HACSAMT	(谐波可控源音频大地电磁) 同 CSAMT	
TEM	(瞬变电磁) Decay plot(衰减图示) Rho plot(视电阻率图示)	(V/A vs. 时窗编号) (电阻率 vs.深度)
MT/AMT	(大地电磁/音频大地电磁) Log Plot(对数图示) Phase Difference plot(相位差图示)	(对数电阻率 vs. 对数频率) (相位 vs. 对数频率)

对每一图示类型,要求使用者输入图示所需要的数据起始块编号。不要求输入结束数

F5 据块编号,因为这一编号被固定为调用图示(按下 键)时正在浏览的数据块的编号。

GDP-32^{¹¹} 假定在所要求的数据块范围内具有有效的数据块(不包括起始块)。如果在 这一范围内有不同于结束块数据类型的数据,图示程序将跳过不相符合的数据块。然 而 GDP 不能识别由于系统故障产生的错误数据块(例如(数据)块不能完整写入),并将产 生一个误差信息。

F6 跳行标记将在图示错误数据或错误类型块时被实施。按 -个"<mark>x</mark>"号将被 置于数据文本编号与被浏览块的起始数据之间。这一标记可通过图示程序识别,在绘制多

F6 数据块图示时,被标记的数据将不被包括在内。再次按 将移去或重置"**x**"。

选择需要显示的数据块范围后,要求使用者确定用于图示的通道。选择通道后,系 统检验所要求范围内的数据块,确认至少一个或更多数据块(取决于数据类型)具有要求图 示的通道编号。如果不是这种情况,一个差错信息将被显示(参考14.4差错信息)。

如果使用者选择 CHANNEL ZERO (ALL CHANNELS) (全通道),程序将对含有有 效数据的所有通道逐一进行图示。对通道包含不充分或无效数据的情况,将显示一个差错 信息。

图示时窗完全画好后,按任何一个键,继续程序操作。如果仅选择一个通道并且没 有发现错误(信息),使用者将返回到 FIELDATA 野外数据)缓存区。如果选择全部通道,

STOP AVG 则对下一个通道数据进行图示。按 将终止图示并返回数据浏览模式。

STOP AVG

F2 Escape 退回上一菜单. 功能键操作与其它程序相同: 则退出操作的 DATA 模式。

备注: 为获得数据的屏幕图示, 可将一台 Epson 兼容打印机连接到并联端口并按 **F6** 显示器上的图示将被打印出来。

Section 14, Page 3

14.2 不同数据类型的图示概述

TDIP (时域激电)

线性衰减图示 至少需要一个数据块 平均多个数据块 提供误差条形(error bars)图

RPIP (电阻率相位激电)

CP(复平面)图示 至少需要两个不同频率 对每一不同频率绘制一个数据点 平均多个数据块 无误差条形图

CR (复电阻率)

CP(复平面)图示 至少需要一个数据块 对每一不同频率绘制5个数据点(谐波) 平均多个数据块 无误差条形图

CSAMT (可控源音频大地电磁)

对数电阻率与对数频率关系图示 线性相位与对数频率关系图示 对数振幅(电或磁场)与对数频率关系图示 至少需要两个不同频率 平均多个数据块 提供误差条形图 提供误差条形(error bars)图

TEM (瞬变电磁)

对数瞬变衰减与时间关系图示 对数晚期电阻率与深度关系图示 至少需要一个数据块 平均多个数据块 提供误差条形图

MT/AMT (大地电流/音频大地电流)

对数电阻率与对数频率关系图示 线性相位与对数频率关系图示 至少需要一个数据带 对每一不同频率绘制一个数据点 平均多个数据块 提供误差条形图

14.3 操作实例

实例一: 使用者浏览 TDIP(时域激电)数据。这一数据块有三个通道。对这一数据块的三个通道逐一进行图示,步骤如下:

Ending Block:513(结束块)Enter Starting Block:513(输入起始数据块)Enter Channel to Use:0(输入使用通道)

输入起始数据块编号和 0 以图示所有通道之后,按^{CONTINUE},通道 1 将被图示。按 CONTINUE Enter,对通道 2 进行图示,然后再按^{CONTINUE},对第三个通道数据进行图示。如果再多 按几次^{CONTINUE},程序将搜索更多可用数据进行图示。没有找到的情况下,将显示一条差 CONTINUE

错信息。再按一次**L**fuer,使用者将返回到数据浏览模式。

实例二: 使用者正浏览最后 50 个 CSAMT 的数据块(数据块 316 至 365)。对第一通道数据 做视电阻率图示。

	Ending Block:	365	(结束块)
Enter	Starting Block:	316	(输入起始数据块)
Enter	Channel to use:	1	(输入使用通道)

CONTINUE

实例三: 假定在上述例子中,使用者用 6 个电场(通道 1-6)和一个磁场(通道 7)收集 CSAMT 数据。

Ending Block:365 (结束块)Enter Starting Block:316 (输入起始数据块)Enter Channel to use:0 (输入使用通道)

输入起始数据块和通道号 0。然后按^{Enter},通道 1 的对数-对数数据将被图示。然后再 按^{CONTINUE},通道 2 数据将被图示,继续下去,直到通道 6 数据被图示。再多按几下 ^{CONTINUE},差错信息"Insufficient/illegal data (不充分/无效数据)"将对第七

通道(磁场数据)显示,然后使用者将返回到数据浏览模式。如果按下的是**Escape**,程序将 直接退到数据浏览模式而无差错信息显示。

14.4 差错信息

"Error in LOG data" (对数数据中的错误)

仅仅在 CSAMT, TDCSMT 和 AMT 中其频率或电阻率存在负值。很难获得负频率值,但 在这里要检查。对于 TEM,我们取衰减值的绝对值。

"Zero range in data"(数据中的零域)

出现于所有程序。至少有两个数据点可用,但是最大值_X-最小值_X=0,或最大值_Y-最小值_Y=0。

"Insufficient/illegal data" (不充分/无效数据)

出现于所有程序。两个数据点的最小值不存在于所选择的数据块中。

"Data OK" (数据合格)

出现于所有程序。数据中未发现问题。